

※必ず下地補強をお願いします。
特に天井部分は扉の付く前面ラインに必要です。
後々の故障の原因となります。

